

CNC- Testanlagen



- 2 Servomotoren 24 V / 5 W
- 2 Antriebsverstärker +- 10 V
- 32 Eingänge mit Schalter, Stecker u. LED
- 32 Ausgänge " " " "
- 2 analoge Eingänge 10 Gang - Poti und Stecker
- Netzanschluß 220 V / 50 Hz
- Frontseite abdeckbar und verschließbar